









01		1X
02		2X
03		2X
A	 M6 X 50mm	4X
B	 M6 X 115mm	2X
G	 M6 X 12mm	8X
H	 M6	1X



General Care :

-For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrovaniu:

-K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu:

-Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.