




















A		5			
B		1			
C		1			
D		1			
E		1			
F	 M6*20	4			
G	 Ø 6*Ø 18	4			
H	 M6	1			
I	 M6*25	8			
J		8			
K		1			
L		2			
M		1			

General Care:

*For clearing, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrovaniu:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

