













k		x1	<p>*Do not tighten screws completely until assembling is completed. *Neutahujte šrouby úplně, dokud není dokončen poslední krok montáže. *Neuťahujte skrutky úplne, kým nie je dokončený posledný krok montáže.</p>	
I		x1	1	
M		x1		2
N		x1		
O		x2		
P	 6x45mm	x4	3	
Q	 6x35mm	x4		4
R	 4x12mm	x4		
S		x1		
				
				

General Care :

*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrovaniu:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu:

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlpatou bavlnenou handričkou.

